




Manutenção corretiva em uma máquina de fabricar gelo da Lanchonete da piscina externa.






Manutenção preventiva - Acompanhado a empresa terceirizada Coldmaq na limpeza de Coifas e dutos de gordura no restaurante Germânia






Instalação de postes de iluminação na portaria das araras






Verificação na plataforma elevatória, Solda na placa, Conserto do botão start





Retirada do filtro da máquina de café que foi desativada no restaurante 7 pinos






Retirado o vazamento no tanque do DML da escolinha





Instalando o lavatório de inox na copa da lanchonete boliche



Instalação de um vaso sanitário no banheiro masculino da lanchonete alameda



ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 04-08-2021



fixado um lavatório no banheiro masculino da segurança







Manutenção nas bases dos postes do parquinho colagem de E.v.a.






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 04-08-2021



Pintura das vigas, guias e paredes na Entrada do Estacionamento Tucumã





Pintura da arquibancada co Campo B

