



ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 05-10-2021 terça-feira



Desentupimento de um mictório no 4 andar do CE





Desentupimento de um mictório no 4 andar do CE





Foi arrumado um vazamento no sifão no banheiro masculino da piscina externa





Foi desentupido um lavatório no banheiro redondo na esquina da lanchonete do futebol





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 05-10-2021 terça-feira



Foi trocada a tampa do vaso do banheiro feminino do cinema






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 05-10-2021 terça-feira



Instalação de globo no salão de festas






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 05-10-2021 terça-feira



Chamado para verificar iluminação no conselho deliberativo Centro esportivo





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 05-10-2021 terça-feira



Instalação de botões nós dimers na sala de amamentação da brinquedoteca





Instalação de botões nós dimers na sala de amamentação da brinquedoteca






Verificação e instalação de extensão para alvenaria

Quadra de tênis 13





Verificação de bombas em falha
Casa de máquinas piscina externa





Foi desentupido o vaso do banheiro masculino do 2 Subsolo





Foi trocado o volante da torneira da pia da cozinha do japonês





Realizado o desentupimento das pias do parquinho





Foi realizada a substituição da torneira e instalação de um filtro no contêiner Ecp localizado na praça das artes





Foi realizado o reparo na torneira que não estava fechando no vestiário do judô





Foi realizado o reparo na torneira que não estava fechando no vestiário do judô





Feito novas redes de drenagens e tamponamento com ultrarapidicimo pó 2 para eliminar vazamento na parede da piscina infantil centro esportivo





Abertura de vala para conserto de vazamento tubulação de 85mm do
anel hidráulico do sistema de regadio dentro do campo A





Abertura de vala para conserto de vazamento tubulação de 85mm do
anel hidráulico do sistema de regadio dentro do campo A





Abertura de vala para conserto de vazamento tubulação de 85mm do anel hidráulico do sistema de regadio dentro do campo A





Abertura de vala para conserto de vazamento tubulação de 85mm do anel hidráulico do sistema de regadio dentro do campo A

