






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021



Troca de 10 refletores queimado nos banes do pró-memória



Chamado para verificar a tabela de basquete, motivo uma da fase solta



ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021



Troca de Refletor queimado ao lado da quadra 24





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021



Troca de Lâmpada queimada próximo ao elevador do C..C.R



Atendendo Chamado para verificar uma proteção da luminária em frente ao campo

B que foi derrubado por uma bolada



vistoria na caldeira da sauna





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021



Manutenção preventiva nas bombas do estacionamento Faria Lima





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021



Desentendimento da rede dos esgotos dos mictórios vestiário masculino centro esportivo térreo





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021



Higienização,desentupimento e identificação de tensão da tomada do bebedouro
localizado no paredão do têni





Higienização e desentupimento do bebedouro localizado na quadra 23





Realizada a correção na tubulação do dreno no bebedouro localizado na Cozinha central. (C, A)



Feito novos tubos suporte para pegar bolas de tênis



ESPORTE CLUBE PINHEIROS


Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021



Manutenção preventiva na área em volta das torres de resfriamento dos equipamentos

De ar condicionado central do CCR.





Manutenção corretiva - Instalação de um fogão industrial na cozinha do Salão de Festas.





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021





Acompanhamento de entrega de hipoclorito de sódio para as piscinas externa





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021



Instalações de 12 Tvs na escolinha, e troca de Microfone na Hidroginástica





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 09-08-2021



Chumbamento de tampa na área do estoque piscina externa .





Remoção da Proteção mecânica na laje do Salão de festas

