





# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-08-2021

---



Troca de lâmpadas na SSO






Adição de tomadas no balcão da copa CA





# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-08-2021



Chamado para verificar tomadas no vestiário masculino do terceiro andar CE





Retirada de tomada exposta




Retirada de cabos na pista de atletismo



# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-08-2021



Instalação de espelhos est faria lima







Verificação da bomba da sauna





# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-08-2021




Instalação de tomadas na sala 2 do terceiro andar CE





# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-08-2021



Passagem de cabos e instalação de tomadas na LC





# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-08-2021

---



Chamado para verificar iluminação apagada CA





Verificação de liquidificador dando choque, foi trocado o cabo e feito aterramento na carcaça





higienização do troca do elemento filtrante e retirada do niple do filtro que estava trincado





Manutenção em todos os ralos da cozinha o ponto





Higienização e troca do elemento filtrante do bebedouro localizado na arquibancada do poliesportivo wc feminino





# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-08-2021



Langem das caixas de esgoto e gordura na área do ponto ou sede social





## ESPORTE CLUBE PINHEIROS


Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-08-2021

---



Instalação de novo lavatório provisório copa do centro administrativo





Manutenção preventiva nos equipamentos de ar condicionado central do restaurante do CCR





Manutenção preventiva - Acompanhado a empresa terceirizada Coldmaq na limpeza de coifas e dutos de gordura na Cozinha Central no CA

