




ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Manutenção preventiva - Acompanhado a empresa terceirizada Coldmaq na limpeza de coifas e dutos de gordura no Restaurante de Funcionários





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Manutenção corretiva - Substituição da válvula solenoide de entrada de água na máquina de fabricar gelo na zeladoria no quarto andar do Centro Esportivo





Verificação de resistência no restaurante ponto






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Organização de cabos expostos central de atendimento






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Retirada de cabos elétricos e rede expostos

Estacionamento faria lima





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Infraestrutura, passagem de cabos e instalação de refletores em frente da zeladoria do futebol

Conforme OS





ESPORTE CLUBE PINHEIROS


Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Chamado para verificar circuitos

Lanchonete alameda





Chamado para verificar circuito de bomba

Entrada da sauna





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Troca de duas lâmpadas bolbo led de 9w na casa da bomba atrás do C.C.R





Verificação de circuito de geladeira na cozinha do Germânia





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Retirada de tomadas que foram instaladas para evento no salão de festas





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021





Troca de lâmpadas no banheiro do salão de festas





Troca de fonte 24V no quarto andar do CAO





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Troca de luminárias de piso deck lanchonete Alameda






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Troca de lâmpada bulbo 9w na marquise do bar do bilhar





Instalação de mangueira que abastece a saboneteira da
lancheonete do 5° andar (fitness)





Preventiva na bomba Submerça de esgoto do salão de festa, ativo 23011





2ª Demão e iniciado a 3ª Demão de massa Acrílica na Fachada



Aplicação da 2ª Demão de Osmocolor nos bancos do relógio de Flôres,



ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Preparação para pintura dos Corrimões da Portaria da Escolinha:
preparação dos tubos





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 17-08-2021



Reparo no piso proximo a Portaria do Tenis

