

Troca do motor ventilador em uma máquina de fabricar gelo no Bar do Bilhar.





Reparo em uma geladeira vertical no restaurante do CCR.





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 08-10-2021 sexta-feira



reparo no sistema de drenagem de água condensada do equipamento de ar condicionado da sala de Psicologia no Centro esportivo.





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 08-10-2021 sexta-feira



Troca do motor ventilador em refrigerador no restaurante o Ponto.





Reparo e manutenção corretiva em uma bomba térmica do aquecimento da piscina da Hidroginástica.





Reparo na tubulação de gás que abastece o prédio do CCR.





Reparo na tubulação de gás que abastece o prédio do CCR.





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 08-10-2021 sexta-feira



Foi realizado a aspiração, limpeza das bordas e correção dos parâmetros químicos da piscina olímpica externa. Foi adicionado bicarbonato de sódio para correção da alcalinidade.





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 08-10-2021 sexta-feira



Foi realizado a aspiração, limpeza das bordas e correção dos parâmetros químicos da piscina olímpica externa. Foi adicionado bicarbonato de sódio para correção da alcalinidade.






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 08-10-2021 sexta-feira



Foi realizado a aspiração, limpeza das bordas e correção dos parâmetros químicos da piscina olímpica externa. Foi adicionado bicarbonato de sódio para correção da alcalinidade.





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 08-10-2021 sexta-feira



Foi feita a limpeza na gabine sete atrás do CE





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 08-10-2021 sexta-feira



Foi consertado o armário no quiosque da praça das artes





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 08-10-2021 sexta-feira



Foi consertada a porta da armário do vestiário feminino do antigo fitness.





Foi feita manutenção em dois ombrelonis da lanchonete da piscina externa.





Foi trocado um saboneteira no toailete masculino do salão infantil do parquinho.





Instalação de gelatina rosa nas luminárias das palmeiras





Chamado para verificar portão da portaria da doca.





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 08-10-2021 sexta-feira



Chamado para verificar tomadas na portaria da escolinha Problema era o monitor.





Instalação de pontos de tomadas para food trucks em torno das araras





Foi instalado um refletor de 20W , barraca do sorvete Araras.





Acompanhamento técnico, CM comandos manutenção preventiva no Breaks.





Acompanhamento técnico, CM comandos manutenção preventiva no Breaks.

