




ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 13-12-2021 Segunda-feira



foi passada a mola no esgoto do forno combinado da cozinha do Boliche





Foi arrumada uma tubulação de água potável na obra ao lado do carteado





foi destravado o rotor e feito a substituição do selo mecânico da bomba secundária num 2 da piscina polo externa





feito um reparo na flange da bomba de circulação da piscina polo externa ativo





feito um reparo na flange da bomba de circulação da piscina polo externa ativo





feito um reparo na flange da bomba de circulação da piscina polo externa ativo






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 13-12-2021 Segunda-feira



Realizado a cada duas horas a limpeza e troca da água do lava pés das piscinas externa.






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 13-12-2021 Segunda-feira



realizado a limpeza física e correção dos parâmetros químicos da piscina de hidroginástica.


Foi adicionado sal refinado para correção da salinidade






foi realizado a limpeza física e correção dos parâmetros químicos da piscina infantil externa.





Coleta das águas das piscinas para o laboratório





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 13-12-2021 Segunda-feira



Realizado a cada duas horas a limpeza e troca da água do lava pés das piscinas externa.

