



Verificação de tensão no alarme de incêndio centro esportivo e CCR






Desligamento das saunas






# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-12-2021 Quinta-feira



Troca de lâmpadas nas salas de ballet 01 e 02


Quinto andar do C.E






# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-12-2021 Quinta-feira



Troca de lâmpadas nas salas de ballet 01 e 02

Quinto andar do C.E





Troca de lâmpadas nas salas de ballet 01 e 02

Quinto andar do C.E






Retirada de extensões instaladas para eventos no final de semana Campo B






## ESPORTE CLUBE PINHEIROS


Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 16-12-2021 Quinta-feira



Troca de lampadas no banheiro masculino







Manutenção nos acrílicos das luminárias na Cozinha central








Chamado para instalação de uma extensão com três tomadas no evento do salão de festas






preventiva Q comando bombas , casa máquinas Sauna Caldeira.





Acompanhamento técnico Thyssenkrup, manutenção preventiva nos elevadores do CE e CA





Acompanhamento técnico Thyssenkrup, manutenção preventiva nos elevadores do CE e CA

