



Verificação do acionamento das bombas

Casa de máquinas CAD






Organização dos painéis da festa junina

Gerador cabine 01





Organização e guarda dos materiais de elétrica da festa junina





Verificação do funcionamento dos relógios Trampolim e flores





Limpeza e organização

Gerador cabine 01





Limpeza e organização da cabine 04






Retirada de refletores da pista de atletismo





Acompanhamento técnico manutenção
preventiva de geradores





Instalação de infraestrutura para câmeras

Pista de atletismo





Verificação da tomada da ambulância

Campo A





Realizado instalação de refletor no poste da pista.


Conforme solicitado.





Recolocação de Luminária solta no banheiro

Masculino do Squash





Troca de lâmpada na sauna feminina





Troca de baterias do nobreak do CCR.





Passagem de cabos de rede para câmeras


Pista de atletismo






Troca de luminárias queimadas

Quadras 17 e 18





Troca de luminárias queimadas na quadra 15





Realizada troca de motor no boliche

Chamado





Retirada de tomada steck

Lanchonete Alameda





Substituição de refletores na quadra 2





Substituição em refletores na quadra 5





Verificação da tomada máquina de suco

Lc restaurante






Instalação de tomada e passagem de circuito para o
Micro-ondas na sala da marcenaria.






Acerto do timer da sauna a vapor feminina





Reparo em refletor na oficina elétrica






Realizado emenda em tubulação de elétrica em frente a Doca





Acompanhamento técnico manutenção

Preventiva, thyssenkrup





Verificação de circuitos

Lanchonete do fitness






Verificação dos refletores da pista de atletismo





Instalação de cabos no nosso disjuntor 63A.

Para evento no tênis.





Instalação de infraestrutura para passagem de cabo de rede

Marquise do bilhar






Substituição de drive no vestiário masculino do tênis





Acompanhamento técnico thyssenkrup, manutenção


Corretiva no elevador 01 do CE





Organização de cabos e tomadas

Lanchonete Alameda





Acompanhamento técnico CM comandos

Manutenção preventiva de Nobreak





Substituição de driver no banheiro masculino e feminino

Do estacionamento da tucumã





Retirada de cabos expostos

Quadra 10 de tênis





Instalação de disjuntor provisória para evento

Quadra 8 de tênis





Troca de lâmpadas nas salas de conferência 1 e 2


Conforme OS





Chamando para verificar banho Maria na cozinha do
Restaurante o ponto





Troca de luminárias banheiro vestiário feminino

Germânia funcionários.





Manutenção preventiva nos equipamentos de ar condicionado da
Central de atendimento no CA.





Manutenção preventiva nos equipamentos de ar condicionado do Bilhar
Na Sede Social.





Manutenção preventiva no equipamento de ar
Condicionado da Bocha no CCR.





Manutenção preventiva no Ar condicionado da Bocha





Manutenção preventiva nos equipamentos de ar condicionado do
Restaurante árabe na lanchonete da Piscina externa.





Manutenção preventiva no equipamento de ar condicionado da área de
Manipulação de saladas na lanchonete da Piscina externa.





Manutenção preventiva no equipamento de ar condicionado da
Sala de danças na piscina externa





Manutenção preventiva nos equipamentos de ar
Condicionado do DAS no CA.





Manutenção preventiva no equipamento de ar condicionado da sala de reunião do futebol.





Manutenção preventiva no equipamento de ar condicionado da sala de professores do futebol.






Instalação de uma nova câmara frigorífica no restaurante de Funcionários





Manutenção corretiva no sistema de drenagem da câmara frigorífica no restaurante Germânia






Instalação de volante de registro de chuveiro do vestiário masculino da Hidroginástica





Manutenção preventiva nos aquecedores do prédio do tênis





Instalação de um aquecedor no salão de beleza, sede social





Manutenção no sistema de regadio das quadras de areia





Manutenção corretiva na tubulação no sistema de água quente dos
Aquecedores da piscina olímpica





Manutenção corretiva na tubulação de incêndio na casa de maquinas da piscina externa





Manutenção no sistema de regadio na alameda da lanchonete da piscina





Limpeza e desobstrução das canaletas da parede de diafragma do estacionamento faria lima





Substituição de duas bombas do aquecimento secundário da piscina suspensa





Instalação das grades da pista de atletismo





Fixação dos bancos na alameda do campo





Manutenção corretiva no gradil das quadras de areia





Confecção e instalação de porta no depósito novo do bar do futebol.

