





Troca de luminárias de piso por espeto e ligação de fios que estavam
Rompidos em curto próximo do campo B





Troca de lâmpadas queimadas


Estacionamento faria lima





Atendimento de chamado para verificar a iluminação da sala de conferência





Instalação de infraestrutura e passagem de cabos para instalação
De aquecedores Restaurante Árabe






Acompanhamento técnico mais energia, manutenção de geradores





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto/2025



Troca de lâmpadas bulbo globo queimadas próximo da cabine 5





Substituição de refletor queimado próximo da portaria Araras





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto/2025



Troca do controlador de acionamento do
bicicletario Portaria CCR





Instalação de 04 luminárias no jardim em frente a portaria do CCR






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto/2025



Instalação de nova lâmpada na sala do bilhar






Passagem de cabos de rede para wi-fi e câmeras

Conselho deliberativo CA





Troca de luminárias na região do entorno do campo B





Verificação de circuito da lanchonete do fitness





Realizado instalação de lâmpadas e soquetes nas luminárias dos bancos do CCR





Revisão dos chuveiros na raia da USP





Passagem de cabos e instalação de tomada para forno

Da cozinha do restaurante o ponto






Atendimento de chamado para verificar circuito tomadas na cozinha do
Restaurante Fresto





Troca de refletores queimados na alameda da rua Angelina Maffei Vitta





Verificação do funcionamento das bombas circulação regadio e irrigação

Casa máquina CAD.






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto/2025



Manutenção do funcionamento do relógio de flores e torre de saltos.





Substituição de lâmpadas no 2 subsolo estacionamento Faria lima





Verificação do acionamento das bombas

Casa de máquinas CAD





Rearmado disjuntor caldeira CA conforme solicitado por chamado





Troca da boia da caixa de dreno da casa de máquina do regadio





Substituição de refletores queimados

Pista de atletismo







Verificação de choque na estufa da cozinha do Germânia

Conforme solicitado por chamado





Manutenção na iluminação do corredor de entrada do Ginásio Poliesportivo





Manutenção preventiva de bombas





Manutenção na iluminação do jardim próximo a sauna





Manutenção preventiva nas luminárias das alamedas próximo ao restaurante do fresto





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto/2025




Troca de lâmpadas no vestiário feminino do futebol





Instalação de kit de botoeira de emergência no banheiro PCD





Ajuste de iluminação na exposição Pró-Memória





Acompanhamento técnico thyssenkrup

Manutenção corretiva no elevador 3 do CE





Manutenção preventiva nas bombas





Instalação de led exposição Pró-Memória

Sede social





Revisão das luminárias do salão de festas





Retirada de infraestrutura exposta


Pátio do salão de festas






Substituição de lâmpadas 9w no salão de beleza da cede social





Substituição de lâmpadas nas salas de massagem sauna





Realizado troca de driver de luminária Plafon na sede social no setor cabeleireiro





Manutenção preventivo nas bombas de incêndio do estacionamento faria lima






Manutenção preventiva nas bombas de captação de água dos drenos do
Estacionamento Faria Lima





Medição de cloro em diversos pontos de coleta





Higienização e troca dos filtros e manutenção preventiva nos purificadores





Retirado um vazamento no filtro da torneira localizada na cozinha da lanchonete do carteado





Concerto da tubulação de água do regadio na alameda





Manutenção preventiva nas bombas pré aquecimento da piscina polo





Preventiva nas bombas de aquecimento da piscina elevada





Substituição do hidrômetro de perdas pela Sabesp






Manutenção preventiva na caixa de gordura do restaurante japonês






Retirada dos sombrites das quadras 9 e 10





Manutenção da grelha da entrada do estacionamento da Faria Lima





Manutenção na grelha da rampa da ambulância da ficha medica.





Manutenção corretiva no sistema de drenagem da câmara
Frigorífica no restaurante Germânia.





Manutenção preventiva nas unidades condensadora das câmaras
Frigorífica do restaurante do CCR






Limpeza e manutenção do chafariz





Manutenção dos azulejos das piscinas externas





Limpeza e manutenção da piscina da sauna feminina





Manutenção e limpeza da piscina da sauna masculino

