




Preparando área e peças para conserto de vazamento no sistema dos hidratantes  
alameda próximo a emergência médica





Mudança de circuito de iluminação e interruptor





Chegada de rede pública e infraestrutura para circuito de iluminação do jardim





Acompanhamento técnico, chamado cm comandos para verificar falha em equipamentos do estacionamento tucumã





Iniciado a manutenção (troca do exaustor) do sistema de lavagem da coifa do Steak House na Lanchonete da Piscina Externa.

