



Troca de cabos e conectores oxidados no painel de iluminação piscina externa



Acompanhamento no início do jogo no ginásio azul

Conforme solicitado em OS



Organização de cabos no quiosque ,Prainha do CCR



Chamado para troca de tomadas quebradas e organização de cabos expostos

Próximo portaria da doca



Chamado no vestiário feminino da piscina externa para verificar iluminação

Foi trocado contatora



Infraestrutura para instalação de tomadas na lanchonete do futebo



Troca de lâmpadas no restaurante Germânia

Conforme solicitado em OS



Substituição de painéis no campo A e campo B

Conforme solicitado em OS




ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Troca de uma lâmpada bubllb 9W , banheiro masculino 1subsolo

Conforme Solicitado em OS






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Troca de lâmpadas no banheiro PNE salão de festas

Conforme solicitado em OS





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira




Troca de uma lâmpada de 32W para LED de 18W , sanca salão de festas .





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Acompanhamento na mudança da central de atendimento

Retirado luminárias, circuitos e perfilados





Verificação de bomba

Casa de máquina piscina extern





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Infraestrutura, passagem de cabos e instalação de luminárias

Jardim da portaria araras





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira





Chamado para verificar iluminação da quadra de tênis 12





Retirada de cabos expostos no jardim da piscina externa





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Infraestrutura e instalação de nova luminária

Escada da antiga engenharia





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Chamado para verificar iluminação da marquise do
salão de festas área externa





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Troca de lâmpada no ginásio do judô

Conforme OS





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Troca de motor mó boliche

Conforme O





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Manutenção preventiva nos equipamentos de ar condicionado
do restaurante Japonês





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Manutenção corretiva - Troca do motor ventilador da unidade condensadora do equipamento da sala de, monitoramento no estacionamento da Tucumã.






Realizado o desentupimento do bebedouro localizado na pista de skate





Desentupimento num lavatório do banheiro familiar do CE 3º A





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Instalação de bebedouro





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



Desentupimento em um mictório no banheiro masculino de funcionário





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 23-08 e 30-08-2021 Segunda-Feira



reparo no bebedouro. Localizado no vestiário feminino do terreo. (Centro esportivo)

