



Troca de aquecedor no salão de cabeleireiro, sede socia





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 06-08-2021



Instalação de luminária no Squash, conforme OS





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 06-08-2021



Instalação de ponto de tomada para máquina no campo A






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 06-08-2021





Acompanhamento técnico, manutenção preventiva Otis, elevador do CCR





Verificação de circuito das TVs no bolão, CCR





Instalação de ponto de rede na estação de trabalho


Obra do tênis






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 06-08-2021




Instalação de tomada 127V para instalação de carregador de celular no fitne






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 06-08-2021



Instalação de interruptor na escolinha

Conforme OS





Manutenção corretiva - Realizado reparo nas portas de uma geladeira vertical no restaurante de funcionários



Manutenção corretiva - Realizado reparo no suporte dos filtros da coifa na cozinha central na Central de Distribuição no CA



Limpezas cobertura do salão de festas

