


Instalação de quadro de distribuição





Passagem de cabos para circuito de iluminação pública





Instalação de postes na Obra do Skatel






Manutenção corretiva (substituição da serpentina da unidade condensadora) de um equipamento de ar condicionado do ginásio do Esgrima





# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 19-05-2021



Realizado a limpeza física da piscina olímpica do centro desportivo.





# ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 19-05-2021



Realizado aspiração e limpeza de bordas da piscina de hidrogenástic

