



Passagem de cabos e instalação de luminárias de Jardim





Instalação de cruzeta e luminárias







Instalação de uma bomba emergencial para esvaziar a caixa da esgoto da lanchonete alameda.





Modificação das tubulações de água portátil e esgotos Obra do banheiro PNE
estacionamento tucumã





Realizada aspiração e limpeza de bordas da piscina infantil externa, foi adicionado bicarbonato de sódio para a correção da alcalinidade.



Pintura da borda do lago