



ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 11-10-2021 segunda-feira



Acompanhamento técnico, CM comandos Manutenção preventiva no breaks.






Retirada de materiais no estoque





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 11-10-2021 segunda-feira



Recolocado luminária do banheiro feminino, no 5andar do CAO.






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 11-10-2021 segunda-feira




Instalação de pontos de iluminação na obra do banheiro quadras externas





Troca de lâmpadas na cabine principal





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 11-10-2021 segunda-feira



Foi realizado a aspiração, limpeza das bordas e correção dos parâmetros químicos da piscina olímpica do centro desportivo.





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 11-10-2021 segunda-feira



Realizado a aspiração, limpeza das bordas e correção dos parâmetros químicos da piscina olímpica externa e piscina prainha. Foi adicionado algicida de choque para eliminar a presença de algas.





Limpeza do lava pés das piscinas externa.





Teste semanal do gerador cabine 04





foi substituído o mecanismo da caixa de descarga do banheiro masculino do subsolo do CAO





Abrindo vala para fazer Nova infra tubulação de água portável e esgoto para os banheiros das quadras externas






Abrindo vala para fazer Nova infra tubulação de água portável e esgoto para os banheiros das quadras externas





Foi realizado a passagem da mola na tubulação da pia do restaurante japonês





Manutenção preventiva no equipamento de ar condicionado sala do núcleo de Teatro no CCR





Manutenção preventiva no equipamento de ar condicionado da sala de reunião dos professores de futebol.







ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 11-10-2021 segunda-feira



Instalação de iluminação na obra do tênis





Verificação dos chuveiros na Obra do tênis





Instalação de tomadas para marmiteiro Obra do tênis





Chamado para verificar um vazamento na luminária da lanchonete da piscina externa.






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 11-10-2021 segunda-feira



Instalação de pontos de tomada no parquinho Para evento





Verificação no carregador de cadeira de roda, pedido da segurança





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio - Período 11-10-2021 segunda-feira



Chamado para verificar portão da doca

