






Passagem de cabo de rede no 1ª andar do CAO





Troca de lâmpadas no boliche





Substituição de refletores próximo ao WC do tênis






Reparo de tomada na cozinha LC






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto /2023



Troca de lâmpadas vestiário brinquedoteca





Manutenção dos azulejos soltos e rejuntas das piscinas externa





ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto /2023




Limpeza do espelho d'água do memorial





Limpeza do lago





Limpeza física das piscinas externa, piscina de Polo, olímpica, suspensa e infantil






ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Relatório de Serviços de Patrimônio – Agosto /2023




Escovação e tratamento químico da água da piscina olímpica do CD





Passagem de cabos de rede na obra do espaço teen






Passagem de cabos de rede e elétrica para catraca Fitness





Limpeza e tratamento da das piscinas infantis coberta





Limpeza da piscina de hidroginástica






Manutenção no piso do Box





Colagem das borrachas na tampa da casa de máquina no chafariz do parquinho





Montagem da pista no ginásio de esgrima





Troca de puxadores nos refrigeradores no restaurante do CCR





Troca de motor ventilador na unidade condensadora da câmara frigorífica no restaurante de funcionários





Manutenção preventiva na unidade condensadora das expositoras da lanchonete do Fitness





Troca da chapa a gás na lanchonete do Boliche





Pintura do gradil e equipamento da pista





Confecção de faixas na calçada da lanchonete do Boliche





Pintura geral do espaço Teen





Pintura na ponte móvel do parquinho





Reacender vagas no estacionamento Tucumã





Troca de tubos para fixação de tela em torno do lago





Fixação da grade na portaria tucumã







Manutenção e revisão nos brinquedos do parquinho






Troca da roldana do portão de acesso ao lado da saída da Faria Lima





Modificação do portão para acesso de cadeira de roda





Travamento das traves do campo B






Confecção e instalação de tablado e retirada de armários com cupins do ginásio de ginástica artística





Substituído um mvs e o volante do registro do chuveiro no vestiário familiar Térreo do C.D






Manutenção do ponto de irrigação que quebrou próximo a quadra do CAD





Substituída a torneira jato e o niple da mangueira do bebedouro 02 no campo A





Trocada a mangueira do bebedouro ao lado dos banheiros da ficha médica da piscina





Desentupido o bebedouro e ligado o esgoto do bebedouro na Alameda ao lado do Lago





Manutenção na tubulação de água de reuso no parquinho





Desentupido o bebedouro do deck na Quadra society

